


## WIR erhalten Werte



### Ursache & Maßnahme

- Wasserführende Leitung defekt
- Betroffen ca. 300qm:  
Eingang, Cafeteria - Flur - Treppenhaus - Technik
- Estrichdämmschicht-Trocknung notwendig

### Problemstellung

- 2 Jahre nach Neubau
- Reserveplatten nicht vorhanden
- Starkfrequentierter Knotenpunkt
- Vermieteter Cafeteria Bereich
- Schnelle Inbetriebnahme wird gefordert

### Vorteile durch Einsatz des CeraVogue-Systems

- Kostenminimierung durch das patentierte CeraVogue-System
- zeitlich verkürzte Sanierung
- Minimal invasive Ausführung
- Feste Kosten-Kalkulation
- Gehobene Darstellung durch Einsatz des Logos der Institution

[www.ceravogue.de](http://www.ceravogue.de)